

ČISTIČ PU PĚNY

ČISTIČ PU PĚNY čistí aplikační pistole, odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu

Použití

- odstraňování zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny
- čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí pro pistolové PU pěny

Výhody

- | | |
|---|------------------------------|
| ▪ rychle rozpouští nevytvrzený polyuretan | ▪ nezanechává lepkavý povrch |
| ▪ neobsahuje freony | |

Pracovní postup

Čištění NBS pistole

- vypotřebovanou dózu pistolové PU pěny odšroubujte od pistole (otvor prázdné dózy držte od těla)
- Čistič PU pěny důkladně protřepejte
- našroubujte Čistič PU pěny na pistolí NBS
- zmáčknutím spouště naplňte pistolí čističem
- nechejte v pistolí působit 10 – 12 minut
- zmáčkněte spoušť a opakovaně naplňte pistolí čističem
- pistole je čistá, když z její trysky vytéká čirý čistič
- přebytečný čistič setřete utěrkou
- našroubováním nové dózy s pistolovou PU pěnou a zaplněním vnitřku pistole se odstraní zbytky čističe a pistole je připravena k uskladnění nebo dalšímu použití

Technické údaje

▪ Báze	organické rozpouštědlo s nosným plynem
▪ Konzistence	kapalina ve spreji - aerosol
▪ Teplota okolí pro aplikaci	+5 až + 35 °C
▪ Doba odstranění znečištění	5 až 30 s (v závislosti na znečištění, event. proces zopakovat)
▪ Hořlavost	extrémně hořlavý

Upozornění

Nepoužívejte na materiály, které neodolávají polárním organickým rozpouštědlům (polystyrén, ...). Po použití Čističe PU pěny aplikační pistolí nikdy nemyjte vodou a nerozebírejte ji. Již ztvrdlou PU pěnu neodstraňujte ostrými předměty.

Čištění

Ruce omýt vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem.

Skladování

Doba použitelnost je uvedena na dně dózy a platí při skladování v suchých skaldech při skladovací teplotě +5° až +25 °C.

ČISTIČ PU PĚNY

Bezpečnost

Informace o nebezpečí:

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211	Nestříkejte do otevřeného ohně nebo do jiných zdrojů zapálení.
P251	Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280	Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P312	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P337+P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412	Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501	Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Přepravní pokyny – ADR: UN 1950 aerosoly hořlavé, třída 2.

První pomoc

Při nadýchání: Přerušete expozici. Postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, udržujte v klidu a v teple.

Při styku s kůží: Odložte kontaminovaný oděv. Zasaženou kůži omyjte vodou a mýdlem. Objeví-li se podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjměte a vyplachujte čistou vodou, zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min. 15 minut.

Při přetrvání obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí, nebo má-li křeče.

Zneškodnění

Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Balení

500 ml, kovová nádoba s rozprašovačem, 36 ks v kartonu.

Obj. číslo: 2708013 Čistič PU pěny BULDOK 500 ml

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: 581 728 228
Fax.: 581 728 238

www.metrum.cz
info@metrum.cz

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na výtípaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.